









## Technical Drawing

Quote senza tolleranza espresse in mm					Tipo di lav.	Simbologia utilizzata (Secondo UNI 7226)						
Minimo	1	11	51	150		 Inclinazione  Planarità  Perpendicolarità  Parallelismo  Concentricità e coassialità  Cilindricità  Caratt. critica						
Massimo	10	50	150									
Sup. lav. macchina	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3								
Sup. stampate	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2								
Sup. lav. manualmente	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5								
Foratura	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5								



If you require any further information, please contact your Edmac salesperson or [sales.edmac@edmac.eu](mailto:sales.edmac@edmac.eu).